

País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	04/07/2017	Fecha UTC:	04/07/2017
Hora local:	10.00	Hora UTC:	13.00
Clasificación del suceso:	Accidente		
Alcance de la investigación:	--		
Lugar del suceso:	Aeródromo de Mercedes (Pcia. de Buenos Aires)		
Ubicación:	34° 38' 22" S - 59° 27' 20" W		
Elevación (ft):	110		
Condiciones meteorológicas:			
Reseña del Suceso:			
<i>Durante la fase de aterrizaje la aeronave sufrió un contacto anormal con la pista, lo que ocasionó el colapso del tren de aterrizaje y la hélice.</i>			

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo				1		1
Total				1		1

Aeronave N° 1:



Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	Cessna		
Modelo:	C-152	S/N:	
Operador:	--		
Propietario:	Flightcenter		
Matrícula:	LV-CGF		
Licencia de piloto al mando:	PPA		
Nacionalidad de tripulación:	Argentina		
Nacionalidad de pasajeros:	--		
Daños a la aeronave:	De Importancia - --		

* La información aquí publicada es de carácter informativo, y podrá ser modificada en el transcurso de la investigación.

Otros daños:	--
Mercancías peligrosas:	--
Fase de vuelo:	Aterrizaje
Tipo de operación:	Operaciones no comerciales - Práctica
Alcance de operación:	Nacional
Lugar de origen:	Aeródromo de Morón (Pcia. de Buenos Aires)
Lugar de destino:	Aeródromo de Mercedes (Pcia. de Buenos Aires)

ANEXO I

Nota: Para suceso que involucran más de un aeronave.

Aeronave Nº 2:

Imagen de
aeronave

Tipo de aeronave:			
Fabricante:			
Modelo:		S/N:	
Operador:			
Propietario:			
Matrícula:			
Licencia de piloto al mando:			
Nacionalidad de tripulación:			
Nacionalidad de pasajeros:			
Daños a la aeronave:		-	
Mercancías peligrosas:			
Fase de vuelo:			
Tipo de operación:		-	
Alcance de operación:			
Lugar de origen:			
Lugar de destino:			