

País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	27/08/2017	Fecha UTC:	27/08/2017
Hora local:	16.05	Hora UTC:	19.05
Clasificación del suceso:	Accidente		
Alcance de la investigación:			
Lugar del suceso:	Zona Rural Pehuajó (Provincia de Buenos Aires)		
Ubicación:	35° 51' 24" S - 61° 54' 26" W		
Elevación (ft):	285		
Condiciones meteorológicas:			
Reseña del Suceso:			
<i>Durante un vuelo de aviación general el piloto realizó un viraje de 360°, tras lo cual sufrió una aparente pérdida de potencia que ocasionó que la aeronave se precipitara a tierra.</i>			

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo	1					1
Total	1					1

Aeronave Nº 1:	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 80px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> Imagen de aeronave </div>		
Tipo de aeronave:	Ultraliviano		
Fabricante:	Mario Hugo D'Amico		
Modelo:	LINX	S/N:	
Operador:	--		
Propietario:	Diego Marcelo Gitard		
Matrícula:	LV-UX-033		
Licencia de piloto al mando:	PPA		
Nacionalidad de tripulación:	Argentina		
Nacionalidad de pasajeros:	--		
Daños a la aeronave:	Destruído -		

* La información aquí publicada es de carácter informativo, y podrá ser modificada en el transcurso de la investigación.

Otros daños:	--
Mercancías peligrosas:	--
Fase de vuelo:	Ruta
Tipo de operación:	Operaciones no comerciales - Privado
Alcance de operación:	Nacional
Lugar de origen:	Aeródromo de Pehuajó
Lugar de destino:	--