

País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	13/10/2017	Fecha UTC:	13/10/2017
Hora local:	16.00	Hora UTC:	19.00
Clasificación del suceso:	Incidente grave		
Alcance de la investigación:			
Lugar del suceso:	Ad. Saladillo (Bs As)		
Ubicación:	35 ° 36 ' 08" S - 59 ° 48' 55" W		
Elevación (ft):	50		
Condiciones meteorológicas:	VMC		

Reseña del Suceso:

En vuelo de entrenamiento en práctica de estacionario, aeronave se desploma desde 1 m. de altura, golpeando el terreno, con desplazamiento a la derecha, ocasionando daños menores.

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo				1		1
Total				1		1

Aeronave Nº 1:



Tipo de aeronave:	Helicóptero		
Fabricante:	Cicaré		
Modelo:	C 8	S/N:	
Operador:			
Propietario:			
Matrícula:	LV-X624		
Licencia de piloto al mando:	PPH		
Nacionalidad de tripulación:	Arg		
Nacionalidad de pasajeros:			
Daños a la aeronave:	De Importancia -		

* La información aquí publicada es de carácter informativo, y podrá ser modificada en el transcurso de la investigación.

Otros daños:	
Mercancías peligrosas:	
Fase de vuelo:	Maniobras
Tipo de operación:	Operaciones no comerciales -
Alcance de operación:	Nacional
Lugar de origen:	
Lugar de destino:	

ANEXO I

Nota: Para suceso que involucran más de un aeronave.

Aeronave Nº 2:

Imagen de
aeronave

Tipo de aeronave:			
Fabricante:			
Modelo:		S/N:	
Operador:			
Propietario:			
Matrícula:			
Licencia de piloto al mando:			
Nacionalidad de tripulación:			
Nacionalidad de pasajeros:			
Daños a la aeronave:		-	
Mercancías peligrosas:			
Fase de vuelo:			
Tipo de operación:		-	
Alcance de operación:			
Lugar de origen:			
Lugar de destino:			