JIAAC INVESTIGACIÓN PARA LA SEGURIDAD AÉREA

## **INFORME BASICO**

Fecha Publicación: 12/07/2018

País del suceso: Argentina				
Organismo AIG respons	sable de la investigación:	JIAAC		
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar	

Fecha local:	01/07/2018	Fecha UTC:	01/07/2018
Hora local:	17.00	Hora UTC:	20.00
Clasificación del suceso:	Accidente		
Alcance de la investigación:			
Lugar del suceso:	Zona Rural de San Salvador (Pcia. de Entre Ríos)		
Ubicación:	31° 34' 28" S - 58° 26' 24" W		
Elevación (ft):	233		
Condiciones meteorológicas:			

## Reseña del Suceso:

En la fase de aterrizaje, luego de tomar contacto con la pista, la aeronave experimentó una tendencia de desplazamiento hacia la derecha. El piloto intentó corregir dicho comportamiento, pero no lo logró, por lo que la aeronave salió de pista y embistió unos postes y el alambrado perimetral.

## Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo			1			1
Total			1			1

Aeronave Nº 1:	Imagen de aeronave			
Tipo de aeronave:	Ultraliviano			
Fabricante:	AERODIPALMA			
Modelo:	DP1 S/N:			
Operador:	Marcelo Gabriel Schvintt			
Propietario:	Marcelo Gabriel Schvintt			
Matrícula:	LV-U005			
Licencia de piloto al mando:				
Nacionalidad de tripulación:	Argentina			

<sup>\*</sup> La información aquí publicada es de carácter informativo, y podrá ser modificada en el transcurso de la investigación.

Nacionalidad de pasajeros:	
Daños a la aeronave:	Menor -
Otros daños:	
Mercancías peligrosas:	
Fase de vuelo:	Aterrizaje
Tipo de operación:	Operaciones no comerciales - Recreación
Alcance de operación:	Nacional
Lugar de origen:	
Lugar de destino:	