

País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	13/12/2017	Fecha UTC:	13/12/2017
Hora local:	12.30	Hora UTC:	15.30
Clasificación del suceso:	Accidente		
Alcance de la investigación:			
Lugar del suceso:	Localidad El Mirador – (Pcia. de Mendoza)		
Ubicación:	33° 19' 21" S - 68° 19' 50" W		
Elevación (ft):	2522		
Condiciones meteorológicas:			
Reseña del Suceso:			
<i>En un vuelo de aviación general, durante la pasada de fumigación, la aeronave embistió un obstáculo precipitándose a tierra.</i>			

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo	1					1
Total	1					1

Aeronave Nº 1:	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 80px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> Imagen de aeronave </div>		
Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	Air Tractor		
Modelo:	AT-502-B	S/N:	
Operador:	Aerotec Argentina SA		
Propietario:	Patricia Ziraldo – Eduardo Olmedo		
Matrícula:	LV-ZZX		
Licencia de piloto al mando:	AER		
Nacionalidad de tripulación:	Argentina		
Nacionalidad de pasajeros:			
Daños a la aeronave:	De Importancia -		

* La información aquí publicada es de carácter informativo, y podrá ser modificada en el transcurso de la investigación.

Otros daños:	
Mercancías peligrosas:	
Fase de vuelo:	Ruta
Tipo de operación:	Trabajo aéreo - Agrícola
Alcance de operación:	Nacional
Lugar de origen:	
Lugar de destino:	