

<b>País del suceso:</b> Argentina			
<b>Organismo AIG responsable de la investigación:</b>		JIAAC	
<b>Teléfono de contacto:</b>	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	<b>E-mail:</b>	info@jiaac.gob.ar

<b>Fecha local:</b>	03/12/2017	<b>Fecha UTC:</b>	03/12/2017
<b>Hora local:</b>	08:00	<b>Hora UTC:</b>	11:00
<b>Clasificación del suceso:</b>	Accidente		
<b>Alcance de la investigación:</b>			
<b>Lugar del suceso:</b>	Z.R. – “Hermoso Campo” – Prov. Chaco		
<b>Ubicación:</b>	27 ° 37 ' 26.40" S - 61° 20 ' 42.13 " W		
<b>Elevación (ft):</b>	269		
<b>Condiciones meteorológicas:</b>			
<b>Reseña del Suceso:</b>			
<i>En rodaje en pista, la aeronave sobrepasa el final de la misma cortando un alambrado perimetral e ingresa a plantación vecina, donde realiza un viraje brusco antes de detenerse.</i>			

**Lesiones a personas:**

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
<b>En superficie</b>						
<b>A bordo</b>				1		1
<b>Total</b>				1		1

<b>Aeronave N° 1:</b>	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 80px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">             Imagen de aeronave           </div>		
<b>Tipo de aeronave:</b>	Avión		
<b>Fabricante:</b>	Cessna		
<b>Modelo:</b>	AA-188B	<b>S/N:</b>	
<b>Operador:</b>	"Erminio B. Rodríguez"		
<b>Propietario:</b>			
<b>Matrícula:</b>	LV-LBI		
<b>Licencia de piloto al mando:</b>			
<b>Nacionalidad de tripulación:</b>			
<b>Nacionalidad de pasajeros:</b>			
<b>Daños a la aeronave:</b>	De Importancia -		

\* La información aquí publicada es de carácter informativo, y podrá ser modificada en el transcurso de la investigación.

<b>Otros daños:</b>	
<b>Mercancías peligrosas:</b>	
<b>Fase de vuelo:</b>	Rodaje
<b>Tipo de operación:</b>	Operaciones no comerciales - Prueba de motor
<b>Alcance de operación:</b>	Nacional
<b>Lugar de origen:</b>	
<b>Lugar de destino:</b>	