

País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	12/07/2018	Fecha UTC:	12/07/2018
Hora local:	20.00	Hora UTC:	23.00
Clasificación del suceso:	Incidente grave		
Alcance de la investigación:			
Lugar del suceso:	Aeropuerto Internacional Rosario		
Ubicación:	32° 54' 13" S - 60° 47' 4" W		
Elevación (ft):	56		
Condiciones meteorológicas:			
Reseña del Suceso:			
<i>Durante la fase de crucero la aeronave presentó humo en la cabina de pasajeros por lo que el piloto realizó un descenso de emergencia y aterrizaje sin inconvenientes.</i>			

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo				2		2
Total				2		2

Aeronave N° 1:	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 80px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> Imagen de aeronave </div>		
Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	Cessna		
Modelo:	C-501	S/N:	
Operador:	Patagonia Fly S.A.		
Propietario:	Patagonia Fly S.A.		
Matrícula:	LV-CGO		
Licencia de piloto al mando:	TLA		
Nacionalidad de tripulación:			
Nacionalidad de pasajeros:			
Daños a la aeronave:	Ninguno -		

* La información aquí publicada es de carácter informativo, y podrá ser modificada en el transcurso de la investigación.

Otros daños:	█
Mercancías peligrosas:	█
Fase de vuelo:	Ruta
Tipo de operación:	Operaciones no comerciales - Privado
Alcance de operación:	Nacional
Lugar de origen:	█
Lugar de destino:	█