JIAAC INVESTIGACIÓN PARA LA SEGURIDAD AÉREA

INFORME BASICO

Fecha Publicación: 21/08/2018

País del suceso: Argentina				
Organismo AIG respons	sable de la investigación:	JIAAC		
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar	

Fecha local:	08/08/2018	Fecha UTC:	08/08/2018
Hora local:	19.05	Hora UTC:	22.05
Clasificación del suceso:	Incidente		
Alcance de la investigación:			
Lugar del suceso:	Aeropuerto Internacional Gral. San Martín, Resitencia (Chaco)		
Ubicación:	27° 27' 0" S - 59° 3' 22" W		
Elevación (ft):	173		
Condiciones meteorológicas:			

Reseña del Suceso:

En fase de aproximación la tripulación advierte una pérdida de combustible del motor derecho. Luego de una serie de chequeos procede a la detención del mismo, se declara en emergencia y se dirigen a su alternativa donde realiza un aterrizaje normal.

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo				126		126
Total				126		126

Tipo de aeronave: Avión Boeing Modelo: B737-76N S/N: Operador: Aerolíneas Argentinas Propietario: Aerolíneas Argentinas Matrícula: LV-CAD Licencia de piloto al mando: Nacionalidad de tripulación: Argentina	Aeronave Nº 1:	Imagen de aeronave				
Modelo: B737-76N S/N: Operador: Aerolíneas Argentinas Propietario: Aerolíneas Argentinas Matrícula: LV-CAD Licencia de piloto al mando: TLA	Tipo de aeronave:	Avión				
Operador: Aerolíneas Argentinas Propietario: Aerolíneas Argentinas Matrícula: LV-CAD Licencia de piloto al mando: TLA	Fabricante:	Boeing				
Propietario: Aerolíneas Argentinas Matrícula: LV-CAD Licencia de piloto al mando: TLA	Modelo:	B737-76N	S/N:			
Matrícula: LV-CAD Licencia de piloto al mando: TLA	Operador:	Aerolíneas Argentina	S			
Licencia de piloto al mando: TLA	Propietario:	Aerolíneas Argentina	S			
	Matrícula:	LV-CAD				
Nacionalidad de tripulación: Argentina	Licencia de piloto al mando:	TLA				
	Nacionalidad de tripulación:	Argentina				

^{*} La información aquí publicada es de carácter informativo, y podrá ser modificada en el transcurso de la investigación.

Nacionalidad de pasajeros:		
Daños a la aeronave:	Ninguno -	
Otros daños:		
Mercancías peligrosas:		
Fase de vuelo:	Aproximación	
Tipo de operación:	Transporte aéreo comercial - Regular	
Alcance de operación:	Nacional	
Lugar de origen:	Aeroparque Jorge Newbery (C.A.B.A.)	
Lugar de destino:	Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi – Asunción (Paraguay)	