

País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	07/09/2016	Fecha UTC:	08/09/2016
Hora local:	22.00	Hora UTC:	01.00
Clasificación del suceso:	Intervención		
Alcance de la investigación:			
Lugar del suceso:	Aeropuerto Int. de Ezeiza (Pcia de Buenos Aires)		
Ubicación:	34 ° 49 ' 20 " S - 58 ° 30 ' 09 " W		
Elevación (ft):	67		
Condiciones meteorológicas:	IMC		
Reseña del Suceso:			
<p><i>En vuelo de aviación comerc no regular (carga) indicación de baja presión de aceite en motor N°2. Procedió a detener el motor, declarar emergencia y posterior aterrizaje, sin novedad. Sin daños ni lesiones. Se dictaminó archivar las actuaciones bajo la figura de "Intervención" – NOTA IDAJ N° 49 – 18/10/16</i></p>			

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo				2		2
Total				2		2

Aeronave N° 1:	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 80px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> Imagen de aeronave </div>		
Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	Fairchild		
Modelo:	SA-227	S/N:	
Operador:			
Propietario:			
Matrícula:	CX-CLS		
Licencia de piloto al mando:	TLA		

Nacionalidad de tripulación:	
Nacionalidad de pasajeros:	
Daños a la aeronave:	Ninguno - [REDACTED]
Otros daños:	[REDACTED]
Mercancías peligrosas:	[REDACTED]
Fase de vuelo:	Aproximación
Tipo de operación:	Operaciones no comerciales - No regulares (Carga)
Alcance de operación:	
Lugar de origen:	
Lugar de destino:	