

País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	29/01/2018	Fecha UTC:	29/01/2018
Hora local:	15:20	Hora UTC:	18:20
Clasificación del suceso:	Incidente		
Alcance de la investigación:	Nacional		
Lugar del suceso:	Aerop Internacional Astor Piazzola – Mar del Plata (Bs As)		
Ubicación:	37 ° 56 ' 23" S - 57 ° 33 ' 50" W		
Elevación (ft):	72		
Condiciones meteorológicas:	VMC		
Reseña del Suceso:			
<i>En vuelo de aviación comercial regular, en fase de rodaje desde plataforma hacia cabecera 31, la aeronave se vio afectada por el desprendimiento de la cubierta izquierda del tren de nariz.</i>			

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo				X		X
Total				X		X

Aeronave Nº 1:			
Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	Embraer		
Modelo:	190	S/N:	
Operador:	Austral Líneas Aéreas		
Propietario:			
Matrícula:	LV-CID		
Licencia de piloto al mando:	IV		
Nacionalidad de tripulación:	Arg		
Nacionalidad de pasajeros:			
Daños a la aeronave:	Menor -		

* La información aquí publicada es de carácter informativo, y podrá ser modificada en el transcurso de la investigación.

Otros daños:	
Mercancías peligrosas:	
Fase de vuelo:	Rodaje
Tipo de operación:	Transporte aéreo comercial - Regular
Alcance de operación:	Nacional
Lugar de origen:	Mar del Plata (Buenos Aires)
Lugar de destino:	