

País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	07/02/2018	Fecha UTC:	07/02/2018
Hora local:	09:00	Hora UTC:	12:00
Clasificación del suceso:	Accidente		
Alcance de la investigación:			
Lugar del suceso:	Aeródromo Saladillo – Buenos Aires		
Ubicación:	35 ° 36 ' 35 " S - 59 ° 48 ' 59" W		
Elevación (ft):	147		
Condiciones meteorológicas:	VMC		
Reseña del Suceso:			
<i>En vuelo de aviación general y posterior al despegue, el helicóptero se desestabiliza e impacta contra el terreno</i>			

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo				1		1
Total				1		1

Aeronave N° 1:

Tipo de aeronave:	Helicóptero		
Fabricante:	Cicaré		
Modelo:	CH-12	S/N:	
Operador:			
Propietario:			
Matrícula:	LV-X658		
Licencia de piloto al mando:	PPH		
Nacionalidad de tripulación:	Arg		
Nacionalidad de pasajeros:			
Daños a la aeronave:	De Importancia -		

Otros daños:	
Mercancías peligrosas:	
Fase de vuelo:	Ruta
Tipo de operación:	Operaciones no comerciales - Privado
Alcance de operación:	Nacional
Lugar de origen:	Saladillo (Bs As)
Lugar de destino:	Salto (Bs As)