

País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	15/02/2018	Fecha UTC:	15/02/2018
Hora local:	16.30	Hora UTC:	19.30
Clasificación del suceso:	Incidente		
Alcance de la investigación:			
Lugar del suceso:	Aeródromo Chajarí (Pcia. de Entre Ríos)		
Ubicación:	30° 45' 13" S - 58° 00' 00" W		
Elevación (ft):	173		
Condiciones meteorológicas:			
Reseña del Suceso:			
<i>Durante la fase de aterrizaje de un vuelo de traslado, la hélice de la aeronave tomó contacto con la superficie de la pista.</i>			

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo				1		1
Total				1		1

Aeronave N° 1:	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 80px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> Imagen de aeronave </div>		
Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	WSK PZL MIELEC		
Modelo:	PZLM18B	S/N:	
Operador:	--		
Propietario:	Agropecuaria del Litoral S.R.L.		
Matrícula:	LV-GWD		
Licencia de piloto al mando:	AER		
Nacionalidad de tripulación:	Argentina		
Nacionalidad de pasajeros:			
Daños a la aeronave:	De Importancia -		

* La información aquí publicada es de carácter informativo, y podrá ser modificada en el transcurso de la investigación.

Otros daños:	
Mercancías peligrosas:	
Fase de vuelo:	Aterrizaje
Tipo de operación:	Trabajo aéreo - S.E.I.
Alcance de operación:	Nacional
Lugar de origen:	Aeródromo Yapeyú (Pcia. de Corrientes)
Lugar de destino:	Aeródromo Chajarí (Pcia. de Entre Ríos)