

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA (24 horas HOA)
1-200724-82	Accidente	24/7/2020	11:00

LUGAR Y FECHA	
Lugar	Ruta Nacional n°34, Kilómetro 102
Localidad	Centeno
Departamento	San Jerónimo
Provincia	Santa Fe
Coordenadas geográficas	-32.2576594,-61.4475617

RESEÑA	CATEGORÍA DE ACCIDENTE	Fatal
<p>El camión con acoplado dominio HCM 009 (Vehículo n°1) se encontraba circulando por la Ruta Nacional n° 34, en sentido a la ciudad de Rosario. A la altura del Km 102, el camión con acoplado dominio CTD 569 (Vehículo n°3) comienza un adelantamiento sobre el vehículo n°1, a raíz de dicha maniobra el vehículo n°3 impacta con el lateral derecho de su acoplado contra el lateral derecho del acoplado camión con acoplado cisterna dominio AA745NW (Vehículo n°2) que venía circulando en sentido hacia la localidad de Rafaela. A raíz de ese primer impacto, el conductor del vehículo n°2 pierde el dominio y cambia de carril, impactando al vehículo n°1.</p>		

PERSONAS INVOLUCRADAS					
Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Conductor	1		1	1	3
Pasajeros					
Otros					
Total	3				3

VEHÍCULOS INVOLUCRADOS	
Camiones con acoplado	3
Total	3

NOTIFICACIÓN			
Fecha	24/7/2020	Hora	12:40
Fuente	Corredores Viales S.A.		

VEHÍCULO n°1	
Unidad tractora	Dominio: HCM 009
Tipo de vehículo	Tractor
Denominación:	N3 – Vehículo diseñado y fabricado para el transporte de mercancía.
Marca / Modelo:	Mercedes Benz LS 1634
Tipo de caja:	Caja abierta, playo o con baranda
Clase de carga:	Carga general
Año modelo	2008
Configuración de ejes:	1S-1D
Revisión Técnica Obligatoria	Tipo de revisión: Transp. Interjurisdiccional (Cargas)
	Fecha Revisión: 27/02/2020
	Fecha vto: 27/02/2021
	Resultado: Apto
Estado: Vigente	
Daños	Destrucción total de su estructura
Acoplado Dominio: GQV 517	
Tipo de vehículo	Acoplado
Categoría:	O4 -remolques cuyo peso máximo es mayor a DIEZ MIL KILOGRAMOS (10.000 kg)
Marca / Modelo:	Helvética AC 3E
Tipo de caja:	Caja abierta, playo o con baranda
Clase de carga:	Carga general
Año modelo	2007
Configuración de ejes:	1D-2D
Revisión Técnica Obligatoria	Tipo de revisión: Transp. Interjurisdiccional (Cargas)
	Fecha Revisión: 27/02/2020
	Fecha vto: 27/02/2021
	Resultado: Apto
Estado: Vigente	
Daños	Parciales
Carga transportada	Granos
Sentido de circulación:	Vía: Ruta Nacional n°34
	Desde Rafaela
	Hacia Rosario

VEHÍCULO n°2		
Unidad tractora	Dominio: AA745NW	
Tipo de vehículo	Camión tractor	
Denominación:	N3 – vehículo diseñado para arrastrar un remolque o semirremolque.	
Marca / Modelo:	Ford Cargo 1723 4X2 - CD MT 48	
Tipo de caja:	Tanque Cisterna	
Clase de carga:	Sustancias Alimenticias	
Año modelo	2017	
Configuración de ejes:	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria	Tipo de revisión:	Transp. Interjurisdiccional (Cargas)
	Fecha Revisión:	03/02/2020
	Fecha vto:	03/02/2021
	Resultado:	Apto
Estado:	Vigente	
Daños	gran magnitud sobre la cisterna montada en su chasis	
Acoplado		
Dominio:	JMA 585	
Tipo de vehículo:	Acoplado	
Categoría:	O4 -remolques cuyo peso máximo es mayor a DIEZ MIL KILOGRAMOS (10.000 kg)	
Marca / Modelo:	Metalúrgica Belgrano TANQUE ATTTRI004742	
Tipo de caja:	Tanque Cisterna	
Clase de carga:	Carga general	
Año modelo	2011	
Configuración de ejes:	1S-2D	
Revisión Técnica Obligatoria	Tipo de revisión:	Transp. Interjurisdiccional (Cargas)
	Fecha Revisión:	03/02/2020
	Fecha vto:	03/02/2021
	Resultado:	Apto
Estado:	Vigente	
Daños	Parciales	
Carga transportada	Suero lácteo	
Sentido de circulación:	Vía:	Ruta Nacional n°34
	Desde	Rosario
	Hacia	Rafaela

VEHÍCULO n°3	
Unidad tractora	Dominio: CTD 569
Tipo de vehículo	Camión
Denominación:	N3 – Vehículo diseñado y fabricado para el transporte de mercancía.
Marca / Modelo:	Ford Cargo 1722
Tipo de caja:	Caja abierta, playo o con baranda
Clase de carga:	Carga general
Año modelo	1999
Configuración de ejes:	Ejes: 1S-1D
Revisión Técnica Obligatoria	Tipo de revisión: Transp. Interjurisdiccional (Cargas)
	Fecha Revisión: 15/08/2019
	Fecha vto: 15/08/2020
	Resultado: Apto
Estado: Vigente	
Daños	Leves
Acoplado	
Dominio: DHS 969	
Tipo de vehículo	Acoplado
Categoría:	O4 -remolques cuyo peso máximo es mayor a DIEZ MIL KILOGRAMOS (10.000 kg)
Marca / Modelo:	Grassani AG3-25TT
Tipo de caja:	Caja abierta, playo o con baranda
Clase de carga:	Carga general
Año modelo	2000
Configuración de ejes:	1D-2D
Revisión Técnica Obligatoria	Tipo de revisión: Transp. Interjurisdiccional (Cargas)
	Fecha Revisión: 07/10/2019
	Fecha vto: 07/10/2020
	Resultado: Apto
Estado: Vigente	
Daños	Leves
Carga transportada	Granos
Sentido de circulación:	
Vía:	Ruta Nacional n°34
Desde	Rafaela
Hacia	Rosario

CONDUCTOR DEL VEHICULO n°1		Estado: Fallecido
Sexo	Masculino	
Edad	58 años	
Nacionalidad	Argentina	
LiNTI	Categorías	Vencida
	Vencimiento	Vencida

CONDUCTOR DEL VEHICULO n°2		Estado: Lesiones leves
Sexo	Masculino	
Edad	Se desconoce	
Nacionalidad	Argentina	
LiNTI	Categorías	Cargas generales
	Vencimiento	13/11/2020

CONDUCTOR DEL VEHICULO n°3		Estado: Ileso
Sexo	Masculino	
Edad	25 años	
Nacionalidad	Argentina	
LiNTI	Categorías	En trámite
	Vencimiento	En trámite

ENTORNO / AMBIENTAL	
Tipo	Ruta Nacional
Configuración	Recta
Material superficie	Asfalto
Estado de conservación	Buena
División física	-
Material división física	-
Luminosidad	Luz natural
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	-
Señalización	-
Semáforo	-

OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS

Se solicita información:

- Agencia Nacional de Seguridad Vial
- Comisión Nacional de Regulación del Transporte
- Dirección Nacional de Transporte Automotor de Cargas