

País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	10/01/2020	Fecha UTC:	10/01/2020
Hora local:	19.30	Hora UTC:	22.30
Clasificación del suceso:	Accidente		
Alcance de la investigación:	Nacional		
Lugar del suceso:	Aeródromo Junín (Provincia de Buenos Aires)		
Ubicación:	34° 33' 1" S - 60° 55' 43" W		
Elevación (ft):	230		
Condiciones meteorológicas:	VMC		
Reseña del Suceso:			
<i>Durante la fase de despegue se produjo una pérdida de control de la aeronave con posterior impacto del terreno.</i>			

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo				1		1
Total				1		1

Aeronave Nº 1:



Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	Cessna		
Modelo:	C-180A	S/N:	
Operador:	Privado		
Propietario:	Privado		
Matrícula:	LV-ZKQ		
Licencia de piloto al mando:	PCA		
Nacionalidad de tripulación:			
Nacionalidad de pasajeros:			
Daños a la aeronave:	De Importancia -		

* La información aquí publicada es de carácter informativo, y podrá ser modificada en el transcurso de la investigación.

Otros daños:	
Mercancías peligrosas:	
Fase de vuelo:	Despegue
Tipo de operación:	Operaciones no comerciales - Entrenamiento
Alcance de operación:	Nacional
Lugar de origen:	Aeródromo Junín (Provincia de Buenos Aires)
Lugar de destino:	Aeródromo Junín (Provincia de Buenos Aires)