

INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
Incidente Grave	12/09/2020	11:22

Lugar	Aeropuerto Internacional de San Fernando.		Coordenadas				
	S	34 °	27 ' 22 "	W	058 °	35 ' 35 "	
Provincia	Buenos Aires	Elevación	9 ft	Altitud	- ft	FL	-

Reseña	CAT. DE SUCESO	1	LOC-G	2	RE
--------	----------------	---	-------	---	----

Durante un vuelo de transporte aéreo sanitario, en la fase de despegue por la cabecera 05, se produjo una pérdida de control direccional de la aeronave y la tripulación abortó el despegue. Posteriormente la aeronave realizó una excursión de pista y se detuvo aproximadamente a 440 m del umbral de pista sobre la franja de seguridad del lado izquierdo. La tripulación y los pasajeros resultaron ilesos.

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-IYQ	
Tipo	Avión	Marca	Learjet	Modelo	35
Nº Serie	026	PMD	5701-27000 kg	Daños	Leves
Propietario	Baires Fly S.A.		ELT	Tiene	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Operador	Baires Fly S.A.			Se activó	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No

Itinerario	FASE DE VUELO	Despegue	
Lugar de Salida	Aeropuerto Internacional de San Fernando	Código	SAFD
Lugar de Destino	Aeropuerto Internacional de Formosa	Código	SARF
Duración Vuelo	-	Nº Vuelo	-
Tipo de Operación	Aviación Comercial – No Regular		

Tripulación		
Función	Licencia	Legajo
Comandante	PC1 - Piloto Comercial de Primera Clase de Avión	35240
Primer Oficial	PC1 - Piloto Comercial de Primera Clase de Avión	94538

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	2	2	0	4
Total	2	2	0	4

Otro Personal Aeronáutico

Función	Licencia	Legajo

Notificación	FECHA	12/09/2020	HORA UTC	11:45
Función	Organismo / Entidad			
Jefe de Aeródromo	ANAC			

Investigador a Cargo		Matías Scandura	
Investigador	Regina Subia	Investigador	
Investigador		Investigador	
Inv. Auxiliar		Inv. Auxiliar	

Requerimientos de Información

ANAC	✓	DNSO, DA, DEM, Licencias del personal	
EANA	✓	Plan de Vuelo	
		Faja de Progreso de Vuelo	
	✓	Grabaciones	TWR SADF, CANAD SADF
	✓	Transcripciones	TWR SADF, CANAD SADF
		Información Radar	
	✓	Libros de Guardia	SADF
ONBA		Posición del sol, hora de salida y puesta	
SASS		Informe de prueba del ELT	
OTROS	✓	Resguardo de CVR y FDR	

Observaciones

Se retiró CVR de la aeronave. Pendiente coordinación con TAR inspección de la aeronave en presencia de la JST.





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: LV-IYQ Informe básico

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.