

INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
Accidente	08/10/2020	11:30

Lugar	Suipacha		Coordenadas		
	S	34 °	50 ´	37 ´´	
W	59 °	44 ´	49 ´´		
Provincia	Buenos Aires	Elevación	164 ft	Altitud	ft FL

Reseña	CAT. DE SUCESO	1	SCF-NP	2	LOC-I
Durante un vuelo de trabajo agroaéreo, en la fase de maniobras, al realizar un viraje hacia la izquierda, se produjo la rotura de un herraje de sujeción del estabilizador vertical de la aeronave. El piloto realizó un aterrizaje de emergencia sobre un terreno no preparado y abandonó la aeronave por sus propios medios sin lesiones.					

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-BDY		
Tipo	Avión	Marca	PZL	Modelo	106-BT-601	
Nº Serie	11050270	PMD	2251-5700 kg	Daños	De Importancia	
Propietario	AGROAYRES S.A.		ELT	Tiene	Sí	<input checked="" type="checkbox"/> No
Operador	AGROAYRES S.A.			Se activó	Sí	No

Itinerario	FASE DE VUELO		Maniobras		
Lugar de Salida	LAD AGROAYRES		Código	5120	
Lugar de Destino	LAD AGROAYRES		Código	5120	
Duración Vuelo	01:00	Nº Vuelo	-	MET	VMC
Tipo de Operación	Trabajo Aéreo - Agrícola				

Tripulación		
Función	Licencia	Legajo
Piloto	AER - Piloto Aeroaplicador de Avión	57.858

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	0	0	1
Total	1	0	0	1

Otro Personal Aeronáutico

Función	Licencia	Legajo

Notificación

FECHA

10/10/2020

HORA UTC

10:00

Función	Organismo / Entidad
	Estación Policia Comunal Suipacha

Investigador a Cargo

Matías Scandura

Investigador	Regina Subia	Investigador	
Investigador		Investigador	
Inv. Auxiliar		Inv. Auxiliar	

Requerimientos de Información

ANAC	✓	DNSO, DA, DEM, Licencias del personal	
EANA		Plan de Vuelo	
		Faja de Progreso de Vuelo	
		Grabaciones	
		Transcripciones	
		Información Radar	
		Libros de Guardia	
ONBA		Posición del sol, hora de salida y puesta	
SASS		Informe de prueba del ELT	
OTROS		Resguardo de CVR y FDR	

Observaciones

El accidente no fue notificado en tiempo y forma.





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: LV-BDY Informe básico

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.