

País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	03/02/2020	Fecha UTC:	02/02/2020
Hora local:	13.29	Hora UTC:	16.29
Clasificación del suceso:	Incidente		
Alcance de la investigación:	Nacional		
Lugar del suceso:	Concordia (Provincia de Entre Ríos)		
Ubicación:	31° 17' 49" S - 57° 59' 48" W		
Elevación (ft):	112		
Condiciones meteorológicas:	Desconocido		
Reseña del Suceso:			
<i>La aeronave experimentó pérdida de potencia del motor por lo que el piloto se declaró en emergencia y retornó al aeropuerto de partida, donde aterrizó sin inconvenientes.</i>			

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo				1		1
Total				1		1

Aeronave Nº 1:



Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	Piper		
Modelo:	PA-28-R-201T	S/N:	
Operador:	Particular		
Propietario:	La Sara Sociedad en Comandita por Acciones		
Matrícula:	LV-MSH		
Licencia de piloto al mando:	PPA		
Nacionalidad de tripulación:			
Nacionalidad de pasajeros:			
Daños a la aeronave:	Ninguno -		

* La información aquí publicada es de carácter informativo, y podrá ser modificada en el transcurso de la investigación.

Otros daños:	
Mercancías peligrosas:	
Fase de vuelo:	Ascenso inicial
Tipo de operación:	Operaciones no comerciales - Entrenamiento
Alcance de operación:	Nacional
Lugar de origen:	Aeropuerto Comodoro Pierrestegui – Concordia (Provincia de Entre Ríos)
Lugar de destino:	Aeropuerto Internacional Libertador Gral. José de San Martín – Posadas (Provincia de Misiones)