

INFORME BÁSICO DE:

Accidente

LUGAR: Colonia San José - Zona Rural de San Javier - Santa Fe

FECHA: 10-01-2018
Hora UTC: 14.00 UTC

COORDENADAS: S

G	M	S
30°	23'	55."

 W

G	M	S
59°	56	38"

Elevación: 29 m
Provincia: Santa Fe

Reseña: Aeronave que posterior al despegue experimenta perdida de potencia, situación que obliga al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia sobre una zona pantanosa, la misma al hacer contacto con el terreno recorre unos metros y capota , posterior a la detención, el piloto abandona la aeronave ileso y por sus propios medios.

Inv. Operativo:	Darío BENCHOAME	Inv. Técnico:	Carlos R. AGUIRRE
Auxiliar:		Auxiliar:	

Nro: 1 **Tipo de Aeronave:** Avión **PMD:** 1814,36 Kg

Marca: WEATHERLY **Modelo:** 620A **Matrícula:** LV-ZRI

Propietario Operador: Pedro Marcelo AGUIRRE **Nro Vlo:** 16

TRIPULANTES:

	Apellido y Nombre	Licencia	Legajo	DNI	Edad	HVlo Tot
Piloto:	AGUIRRE ,Pedro Marcelo	PAA	61436	24.277.144	42	600 hs
Copiloto:						
Tripu:						

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros
Mortales			
Graves			
Leves	X		
Ninguna			

Fase del Vuelo:

<input type="checkbox"/> Pta en Marcha	<input type="checkbox"/> Rodaje	<input type="checkbox"/> Despegue	<input checked="" type="checkbox"/> Ascenso	<input type="checkbox"/> Crucero
<input type="checkbox"/> Descenso	<input type="checkbox"/> Aproximación	<input type="checkbox"/> Aterrizaje	<input type="checkbox"/> Estacionamiento	

Daños en la Aeronave:

<input type="checkbox"/> Destruida	<input checked="" type="checkbox"/> De Importancia	<input type="checkbox"/> Leves	<input type="checkbox"/> Ninguno	<input type="checkbox"/> Sin Info.
------------------------------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

Clasificación del Vuelo:

<input type="checkbox"/> Av.Comercial	<input type="checkbox"/> Regular	<input checked="" type="checkbox"/> Av.Gral	<input checked="" type="checkbox"/> Trab.Aéreo	<input checked="" type="checkbox"/> Agrícola	<input type="checkbox"/> SAR
	<input type="checkbox"/> No Reg		<input type="checkbox"/> Instrucción	<input type="checkbox"/> Foto/Film	<input type="checkbox"/> Sanitario
	<input type="checkbox"/> Charter		<input type="checkbox"/> Recreación	<input type="checkbox"/> Observ.	<input type="checkbox"/> Publicid.
	<input type="checkbox"/> Taxi Aer.		<input type="checkbox"/> Privado	<input type="checkbox"/> Vigilancia	<input type="checkbox"/> Otros
	<input type="checkbox"/> Otros				

Notificó el Suceso:

Tiempo total que la pista permaneció cerrada: Hora (UTC) en que se habilitó la pista:

PARA USO INTERNO DE LA JIAAC

MARCAR REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN ADICIONAL

- | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1) ANAC | <input checked="" type="checkbox"/> | DNSO, DA, DEM, Lic. Per. |
| 2) ONBA | <input type="checkbox"/> | Salida y Puesta del Sol, Posición |
| 3) Jefe Tránsito Aéreo AD: <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | Reserva de Grabación |
| 4) SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL | <input checked="" type="checkbox"/> | Rutina |
| | <input type="checkbox"/> | Tiene Relación |
| | <input type="checkbox"/> | Íntimamente Relacionado |

Comentarios:

El piloto a la fecha se encuentra internado en observaciones en un sanatorio privado en la provincia de Santa Fe.

.....

.....
Firma y aclaración del Investigador

San Javier, 12 de Enero de 2018