

**INFORME BÁSICO DE:**

**ACCIDENTE**

**LUGAR:** Zona rural de Las Palmas - Chaco

**FECHA:** 14-02-2018  
**Hora UTC:** 20.30 UTC

**COORDENADAS:** S 

G	M	S
27°	4'	55.17"

 W 

G	M	S
58°	47'	35.67"

**Elevación:** 57 m  
**Provincia:** Chaco

**Reseña:** En un vuelo de aeroaplicación, en la fase de pasada sobre el cultivo, la aeronave experimenta caída abrupta de potencia y detención del motor, lo que obliga al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia; la misma al hacer contacto con el terreno recorre 50 m. capota y se detiene. Piloto ileso

Inv. Operativo: **Darío BENCHOAME** Inv. Técnico: **Carlos R. AGUIRRE**  
Auxiliar: Auxiliar:

**Nro:** 1 **Tipo de Aeronave:** Avión **PMD:** 2722 Kg

**Marca:** Air Tractor **Modelo:** 401-B **Matrícula:** LV-WTL

**Propietario Operador:** Jorge PETRUK **Nro Vlo:** 7

**TRIPULANTES:**

	Apellido y Nombre	Licencia	Legajo	DNI	Edad	HVlo Tot
<b>Piloto:</b>	PETRUK, Jorge	PAA10025104	10025104	10025104	66	10.932 hs
<b>Copiloto:</b>						
<b>Tripu:</b>						

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros
Mortales			
Graves			
Leves			
Ninguna	X		

**Fase del Vuelo:**

Pta en Marcha   
  Rodaje   
  Despegue   
  Ascenso   
  Crucero  
 Descenso   
  Aproximación   
  Aterrizaje   
  Estacionamiento

**Daños en la Aeronave:**

Destruida   
  De Importancia   
  Leves   
  Ninguno   
  Sin Info.

**Clasificación del Vuelo:**

<input type="checkbox"/> Av.Comercial	<input type="checkbox"/> Regular	<input checked="" type="checkbox"/> Av.Gral	<input checked="" type="checkbox"/> Trab.Aéreo	<input checked="" type="checkbox"/> Agrícola	<input type="checkbox"/> SAR
	<input type="checkbox"/> No Reg		<input type="checkbox"/> Instrucción	<input type="checkbox"/> Foto/Film	<input type="checkbox"/> Sanitario
	<input type="checkbox"/> Charter		<input type="checkbox"/> Recreación	<input type="checkbox"/> Observ.	<input type="checkbox"/> Publicid.
	<input type="checkbox"/> Taxi Aer.		<input type="checkbox"/> Privado	<input type="checkbox"/> Vigilancia	<input type="checkbox"/> Otros
	<input type="checkbox"/> Otros				

Notificó el Suceso:

EANA Resistencia

Tiempo total que la pista permaneció cerrada:

--

Hora (UTC) en que se habilitó la pista:

--

## PARA USO INTERNO DE LA JIAAC

### MARCAR REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN ADICIONAL

- |                                    |                          |                                     |                                   |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1) ANAC                            |                          | <input checked="" type="checkbox"/> | DNSO, DA, DEM, Lic. Per.          |
| 2) ONBA                            |                          | <input type="checkbox"/>            | Salida y Puesta del Sol, Posición |
| 3) Jefe Tránsito Aéreo             | AD: <input type="text"/> | <input type="checkbox"/>            | Reserva de Grabación              |
| 4) SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL |                          | <input checked="" type="checkbox"/> | Rutina                            |
|                                    |                          | <input type="checkbox"/>            | Tiene Relación                    |
|                                    |                          | <input type="checkbox"/>            | Íntimamente Relacionado           |

### Comentarios:

.....  
.....

.....  
Firma y aclaración del Investigador

Resistencia, 16 de Febrero de 2018