

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
1606741/20	INTERVENCIÓN	07/01/2020	04:46

Lugar	Aeropuerto Internacional Corrientes							
Provincia	Corrientes							
Coordenadas geográficas	27°	26'	44"	S	58°	45'	43"	W
Elevación / Altitud / FL	203ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	OTHR	2
Aeronave que posterior a realizar un vuelo de Aviación General de traslado ya aterrizado en su destino en la fase de rodaje en plataforma hacia la posición de estacionamiento experimenta reventón de la rueda del tren principal izquierdo.				

Aeronave		Nº	1	MATRÍCULA		LV-WDR	
Tipo	Avión		Marca	Cessna	Modelo	560	
Nº Serie	560-0227		PMD	5701 – 27000kg	Daños	Ninguno	
Propietario	Privado						
Operador	Privado						

Itinerario	FASE DE VUELO	Rodaje			
Lugar de Salida	Aeroparque Jorge Newbery			Código	SABE
Lugar de Destino	Aeropuerto Inter, Corrientes			Código	CNQ
Duración Vuelo		Nº Vuelo		MET	IMC
Tipo de Operación	Aviación General - Traslado				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	2	5	0	7
Total	2	5	0	7