

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
02557115-20	ACCIDENTE	10/01/20	20:30

Lugar	Aeródromo de Casilda - Casilda							
Provincia	Santa Fe							
Coordenadas geográficas	33°	3'	57"	S	061°	12'	22"	W
Elevación / Altitud / FL	279 ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	LOC-G	2
<p>Durante un vuelo de instrucción, en la fase de aterrizaje, la aeronave aterriza en la plataforma del aeródromo y luego se levanta y al tocar el rotor de cola en la superficie se pierde el control de ésta. Los ocupantes abandonaron la aeronave sin lesiones.</p>				

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-AFB
Tipo	Helicóptero	Marca	Schweiser	Modelo 269C
Nº Serie	-	PMD	0-2250 kg	Daños De Importancia
Propietario	Privado			
Operador	Privado			

Itinerario	FASE DE VUELO	ATERRIZAJE		
Lugar de Salida	Aeródromo de Casilda	Código	ILD	
Lugar de Destino	Aeródromo de Casilda	Código	ILD	
Duración Vuelo	01:00	Nº Vuelo	1	MET VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Instrucción			

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	2	0	0	2
Total	2	0	0	2