

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
2558218-20	ACCIDENTE	10/01/20	22:30

Lugar								
Aeródromo Junín								
Provincia								
Buenos Aires								
Coordenadas geográficas								
34°	33'	1"	S	60°	55'	43"	W	
Elevación / Altitud / FL								
230 ft								

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	SCF-PP	2	LALT
En un vuelo de aviación general de entrenamiento, durante la fase de despegue, se produjo una pérdida de control de la aeronave con el posterior impacto contra el terreno.					

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-ZKQ	
Tipo	Avión	Marca	Cessna	Modelo	180 A
Nº Serie	32827	PMD	0-2250 kg	Daños	De Importancia
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO			DESPEGUE	
Lugar de Salida	Aeródromo Junín			Código	SAAJ
Lugar de Destino	Aeródromo Junín			Código	SAAJ
Duración Vuelo	00:05	Nº Vuelo	-	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Entrenamiento				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	0	0	1
Total	1	0	0	1