

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
4166143-20	ACCIDENTE	11/01/20	22:40

Lugar	Ad. Rawson							
Provincia	Chubut							
Coordenadas geográficas	43°	17'	40"	S	65°	3'	52"	W
Elevación / Altitud / FL	36 ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	ARC	2	RE
En un vuelo de aviación general, durante la fase de aterrizaje, la aeronave toma contacto con el terreno en forma brusca, lo que produce una pérdida de control direccional y salida de pista por el costado de la misma.					

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-OBO	
Tipo	Avión	Marca	Piper	Modelo	PA-38
Nº Serie	AR-38-8040035	PMD	0-2250 kg	Daños	De Importancia
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO			ATERRIZAJE	
Lugar de Salida	Aeródromo Rawson			Código	RAW
Lugar de Destino	Aeródromo Rawson			Código	RAW
Duración Vuelo	-	Nº Vuelo	-	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Entrenamiento				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	0	0	1
Total	1	0	0	1