JST | SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE

Informe de Intervención Sucesos Aeronáuticos



Fallo de sistema/componente (no del grupo motor)

PLANESHARE S.A.S

Pipistrel Virus-SW121, LV-S045

Aeropuerto Internacional San Fernando, Buenos Aires

04 de febrero de 2020

8008315/20







CIUDAD DE BUENOS AIRES

Miércoles 5 de Febrero de 2020

Referencia: LV-S045 - Traslado de actuaciones para su archivo

En atención de lo analizado por los investigadores designados para llevar a cabo la investigación técnica del suceso ocurrido el 4 de febrero de 2020, a la aeronave Pipistrel, matrícula LV-S045, en el Aeropuerto Internacional San Fernando, provincia de Buenos Aires; teniendo en cuenta las características del mismo, las condiciones que presentó la aeronave luego de éste, esta Dirección Nacional considera pertinente no avanzar en la investigación debido a que la ocurrencia no representa afectación de índole alguna para la seguridad operacional.

Por lo anteriormente expuesto se da traslado de las actuaciones para su archivo.





| ID | INFORME BÁSICO | FECHA | HORA UTC | |
|------------|----------------|------------|----------|--|
| 8008315/20 | INTERVENCIÓN | 04/02/2020 | 21:30 | |

| Lugar | Aeropuerto Internacional San Fernando | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Provincia | Buenos Aires | | | | | | | |
| Coordenadas geográficas | 34° 27′ 16″ S 58° 32′ 27″ W | | | | | | | |
| Elevación / Altitud / FL | 10ft | | | | | | | |

| Reseña | CATEGORÍA DE SUCESO | 1 | SCF-NP | 2 | |
|--------|---------------------|---|--------|---|--|
| | | | | | |

Durante un vuelo de aviación general, durante el rodaje posterior al aterrizaje, se produjo la pinchadura del neumático del tren de aterrizaje principal derecho. No se produjeron otros daños.

| Aeronave Nº | | | MATRÍCULA | | LV-S045 | | | |
|-------------|---------|--|-----------|------------|---------|-----|-------|--|
| Tipo | Avión | | Marca | Pipistrel | Mode | elo | D.O | |
| Nº Serie | | | PMD | 0 – 2250kg | Daño | S | Leves | |
| Propietario | Privado | | | | | | | |
| Operador | Privado | | | | | | | |

| Itinerario | FASE DE VUELO Rodaj | | | je | | |
|-------------------|---------------------------------|--|--|--------|------|--|
| Lugar de Salida | Aeropuerto Internacional San | | | Código | SADF | |
| Lugar de Destino | Aeropuerto Internacional San | | | Código | SADF | |
| Duración Vuelo | 01:00 № Vuelo | | | MET | VMC | |
| Tipo de Operación | Aviación General – Demostración | | | | | |

| Lesiones | Tripulación | Pasajeros | Otros | Total |
|----------|-------------|-----------|-------|-------|
| Mortales | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Graves | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leves | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ninguna | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 |