



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
19695992	ACCIDENTE	20/11/2020	19:15

Lugar	Cañón Río Juramento, RP 47 Km 32,5. Localidad Moldes							
Provincia	SALTA							
Coordenadas geográficas	25°	17'	35"	S	65°	17'	20"	W
Elevación / Altitud / FL	3.090 ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	NAV	2	LOC-I
En un vuelo de aviación general (ejecutiva), en vuelo crucero entre dos laderas de cerros, impactó con cables tensores de una tirolesa, como consecuencia la aeronave se precipitó a tierra.					

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-FQN	
Tipo	Helicóptero	Marca	EUROCOPTER	Modelo	AS-350-B3
Nº Serie	7713	PMD	0-2250 kg.	Daños	De importancia
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO	EN RUTA / CRUCERO		
Lugar de Salida	Helipuerto Finca Las Costas	Código	HFC	
Lugar de Destino	Aeródromo Inversora Río Juramento	Código	JGA	
Duración Vuelo	00:45	Nº Vuelo	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Ejecutiva			

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	2	0	0	2
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	0	0	0	0
Total	2	0	0	2