



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
84944285/20	INTERVENCIÓN	06/12/2020	14:50

Lugar	Aeropuerto Inter. San Fernando							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas geográficas	34°	27'	18"	S	58°	35'	29"	W
Elevación / Altitud / FL	10ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	SCF-NP	2
Durante un vuelo de aviación general, en la fase de rodaje posterior al aterrizaje, se produjo la pinchadura del neumático del tren principal lado derecho.				

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-HFV	
Tipo	Avión	Marca	Cessna	Modelo	C150
Nº Serie		PMD	0 – 2250kg	Daños	Ninguno
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO	Rodaje			
Lugar de Salida	Aeropuerto Inter. San Fernando	Código	SADF		
Lugar de Destino	Aeropuerto Inter. San Fernando	Código	SADF		
Duración Vuelo		Nº Vuelo		MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Entrenamiento				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	2	0	0	2
Total	2	0	0	2