



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
89597356-20	INCIDENTE	21/12/20	22:10

Lugar	Aeródromo de General Viamonte							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas geográficas	34°	58'	20"	S	61°	0'	54"	W
Elevación / Altitud / FL	236 ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	ARDM	2
Durante un vuelo de aviación general de instrucción, en la fase de rodaje a plataforma, la rueda del tren de nariz se introduce parcialmente en un pozo existente en la pista, provocando el contacto de la hélice contra el terreno.				

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-BXM	
Tipo	Avión	Marca	Cessna	Modelo	150-L
Nº Serie	150-75207	PMD	0-2250 kg	Daños	Leves
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO	RODAJE			
Lugar de Salida	Aeródromo de General Viamonte	Código	GNV		
Lugar de Destino	Aeródromo de General Viamonte	Código	GNV		
Duración Vuelo	00:30	Nº Vuelo	-	MET	IMC
Tipo de Operación	Aviación General - Instrucción				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	2	0	0	2
Total	2	0	0	2