

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
90693298-20	ACCIDENTE	28/12/20	13:03

<b>Lugar</b>	Lago Nahuel Huapi							
<b>Provincia</b>	Río Negro							
<b>Coordenadas geográficas</b>	41°	03'	14"	S	071°	11'	54"	W
<b>Elevación / Altitud / FL</b>	2.536 ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	CTOL	2
<p>En un vuelo de aviación general de entrenamiento, la aeronave anfibia experimentó dificultades para despegar desde el agua. Como consecuencia de ello, el piloto abortó el despegue, tras lo cual se produjo el rebote de la aeronave contra el agua.</p>				

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-X226	
<b>Tipo</b>	Avión anfibia	<b>Marca</b>	Baloo	<b>Modelo</b>	Baloo
<b>Nº Serie</b>	001	<b>PMD</b>	0-2250 kg	<b>Daños</b>	De Importancia
<b>Propietario</b>	Privado				
<b>Operador</b>	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO			DESPEGUE	
<b>Lugar de Salida</b>	Lago Nahuel Huapi			<b>Código</b>	LNH
<b>Lugar de Destino</b>	Lago Nahuel Huapi			<b>Código</b>	LNH
<b>Duración Vuelo</b>	-	<b>Nº Vuelo</b>	-	<b>MET</b>	VMC
<b>Tipo de Operación</b>	Aviación General - Entrenamiento				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
<b>Mortales</b>	0	0	0	0
<b>Graves</b>	0	0	0	0
<b>Leves</b>	0	0	0	0
<b>Ninguna</b>	1	0	0	1
<b>Total</b>	1	0	0	1