



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
3324219-21	ACCIDENTE	12/01/21	19:30

Lugar	Aeródromo El Pampero, Santa Rosa							
Provincia	La Pampa							
Coordenadas geográficas	36°	35'	48"	S	64°	11'	14"	W
Elevación / Altitud / FL	583 ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	LOC-G	2
En un vuelo de aviación general de entrenamiento, durante la fase de despegue, el piloto perdió el control de la aeronave y abortó la maniobra. La aeronave realizó un trompo y se detuvo.				

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-JZF	
Tipo	Avión	Marca	Cessna	Modelo	C180
Nº Serie	32817	PMD	0-2250 kg	Daños	De Importancia
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO	DESPEGUE			
Lugar de Salida	Aeródromo El Pampero	Código	ELP		
Lugar de Destino	Aeródromo El Pampero	Código	ELP		
Duración Vuelo	-	Nº Vuelo	-	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Entrenamiento				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	0	0	1
Total	1	0	0	1