



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
7090271-21	ACCIDENTE	26/01/2021	17:05

LUGAR DEL SUCESO									
Lugar	General Rodríguez								
Provincia	Buenos Aires								
Coordenadas geográficas	34°	40	21	S	59	02	23	W	
Elevación / Altitud / FL	90 ft								

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	LOC-I	2	F- POST
En un vuelo de aviación general, durante el ascenso inicial, la aeronave experimentó una pérdida de control en vuelo con posterior impacto contra el terreno.					

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-X611	
Tipo	Avión (EXP)	Marca	Rans	Modelo	S - 19
Nº Serie	091300121	PMD	0-2250kg	Daños	Destruída
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO			ASCENSO	
Lugar de Salida	Aeródromo de General Rodríguez			Código	GEZ
Lugar de Destino	S/D			Código	S/D
Duración Vuelo	00:01	Nº Vuelo		MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación general- Placer				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	1	1	0	2
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	0	0	0	0
Total	1	1	0	2