

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
13476494-21	ACCIDENTE	11/02/21	21:30

Lugar del suceso								
Lugar	Alcaraz							
Provincia	Entre Ríos							
Coordenadas	31°	32'	19"	S	59°	29'	31"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	UNK	2
En un vuelo agrícola, la aeronave impacta con árboles y luego de manera descontrolada con el terreno. La aeronave se quema completamente. El piloto abandonó la misma por sus propios medios.				

Aeronave	Nº	1	Matrícula	LV-BNL	
Tipo	Avión	Marca	Piper	Modelo	PA-25
Nº Serie	25-2265	PMD	0-2250 kg	Daños	Destruida
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	Fase de Vuelo			MANIOBRAS	
Lugar de Salida	San Benito – Entre Ríos			Código	
Lugar de Destino	San Benito – Entre Ríos			Código	
Duración Vuelo		Nº Vuelo		MET	VMC
Tipo de Operación	Trabajo Aéreo - Agrícola				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	1	0	0	1
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	0	0	0	0
Total	1	0	0	1

Nota: Este informe presenta datos preliminares recopilados por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y está sujeto a posibles modificaciones conforme avance el proceso de investigación.