



| ID | INFORME BÁSICO | FECHA | HORA UTC |
|-------------|----------------|----------|----------|
| 13467164-21 | ACCIDENTE | 14/02/21 | 21:00 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|-----|-----|---|------|-----|-----|---|
| Lugar | Zona rural Pehuajó | | | | | | | |
| Provincia | Buenos Aires | | | | | | | |
| Coordenadas geográficas | 35° | 49' | 15" | S | 061° | 51' | 19" | W |
| Elevación / Altitud / FL | 278 ft | | | | | | | |

| Reseña | CATEGORÍA DE SUCESO | 1 | FUEL | 2 |
|--|---------------------|---|------|---|
| En un vuelo de actividad de paracaidismo, posterior al salto de los paracaidistas, durante el circuito de aproximación, se produjo la detención del motor y aterrizaje en un campo no preparado. | | | | |

| | | | | | |
|--------------------|---------|--------------|------------------|---------------|----------------|
| Aeronave | Nº | 1 | MATRÍCULA | LV-GMJ | |
| Tipo | Avión | Marca | Cessna | Modelo | 182C |
| Nº Serie | 52867 | PMD | 0-2250 kg | Daños | De Importancia |
| Propietario | Privado | | | | |
| Operador | Privado | | | | |

| Itinerario | FASE DE VUELO | APROXIMACIÓN | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------|------|------------|-----|
| Lugar de Salida | Aeródromo Pehuajó | Código | SAZP | | |
| Lugar de Destino | Aeródromo Pehuajó | Código | SAZP | | |
| Duración Vuelo | 0.4 | Nº Vuelo | - | MET | VMC |
| Tipo de Operación | Aviación General - Otro | | | | |

| Lesiones | Tripulación | Pasajeros | Otros | Total |
|-----------------|-------------|-----------|-------|-------|
| Mortales | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Graves | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leves | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ninguna | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 |