



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
66978998-21	INCIDENTE	23/07/21	14:15

Lugar	Ruta RP 34. San Carlos							
Provincia	Corrientes							
Coordenadas geográficas	27°	46'	33"	S	55°	51'	12"	W
Elevación / Altitud / FL	869 ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	SCF-PP	2
En un vuelo de aviación general (placer), el piloto percibe una pérdida de potencia del motor y aterriza por precaución en una ruta provincial que no tenía tránsito.				

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-HBS	
Tipo	Avión	Marca	Cessna	Modelo	172
Nº Serie	48465	PMD	0-2250 kg	Daños	ninguno
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO	EN RUTA / CRUCERO			
Lugar de Salida	Aeroclub Apóstoles	Código	APO		
Lugar de Destino	Aeroclub Apóstoles	Código	APO		
Duración Vuelo	00:15	Nº Vuelo	1	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Placer				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	1	0	2
Total	1	1	0	2