



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
94209769/21	ACCIDENTE	04/10/2021	10:00

LUGAR DEL SUCESO								
Lugar	Zona Rural en las proximidades de El Faro							
Provincia	BUENOS AIRES							
Coordenadas geográficas	38°	47'	37"	S	60°	58'	15"	W
Elevación / Altitud / FL	90 M							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	LOC-I	2
En el marco de una operación de Aero aplicación. Mientras la aeronave se dirigía hacia la zona de aplicación, esta pierde altitud de modo tal que toma contacto con el terreno.				

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-LXG	
Tipo	AVIÓN	Marca	PIPER	Modelo	PA-A-25-235
Nº Serie	25-7556150	PMD	0-2250 KG	Daños	De importancia
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO	Maniobras		
Lugar de Salida	AERÓDROMO DORREGO	Código	DOR	
Lugar de Destino	AERÓDROMO DORREGO	Código	DOR	
Duración Vuelo	Nº Vuelo	-	MET	VMC
Tipo de Operación	TRABAJO AEREO - Agrícola			

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	0	0	1
Total	1	0	0	1