



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
105094269-21	ACCIDENTE	23/10/21	11:15

<b>Lugar</b>	Autopista Perito Moreno (AU6) Peaje Parque Avellaneda							
<b>Provincia</b>	C.A.B.A.							
<b>Coordenadas geográficas</b>	34 °	38'	50"	S	58°	28'	42"	W
<b>Elevación / Altitud / FL</b>	65 ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	GCOL	2
Un helicóptero que realizaba un servicio de evacuación médica para el SAME, aterrizó delante del peaje Parque Avellaneda de la Autopista Perito Moreno de CABA. Mientras las palas del rotor principal todavía estaban girando con el helicóptero estático en el suelo, éstas fueron impactadas por un camión.				

Aeronave		Nº	1	MATRÍCULA	LV-CVE
<b>Tipo</b>	Helicóptero	<b>Marca</b>	Eurocopter	<b>Modelo</b>	BO-105 S
<b>Nº Serie</b>	S-556	<b>PMD</b>	2251-5700 kg	<b>Daños</b>	De Importancia
<b>Propietario</b>	Privado				
<b>Operador</b>	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO			EN ESTACIONAMIENTO	
<b>Lugar de Salida</b>	Helipuerto Baires Madero			<b>Código</b>	HBM
<b>Lugar de Destino</b>	Hospital Francisco Santojanni			<b>Código</b>	
<b>Duración Vuelo</b>	-	<b>Nº Vuelo</b>	-	<b>MET</b>	VMC
<b>Tipo de Operación</b>	Trabajo Aéreo - Sanitario				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
<b>Mortales</b>	0	0	0	0
<b>Graves</b>	0	0	0	0
<b>Leves</b>	0	0	0	0
<b>Ninguna</b>	1	0	1	2
<b>Total</b>	1	0	1	2