



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
108963100/21	ACCIDENTE	9/11/21	16:47

LUGAR DEL SUCESO								
Lugar	Aeródromo General Rodríguez							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas geográficas	34°	40'	49"	S	059°	02'	09"	W
Elevación / Altitud / FL	91 ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	ARC	2
En un vuelo de aviación general de instrucción, en el vuelo solo del alumno piloto, durante la fase de aterrizaje a la cabecera 17 del aeródromo de General Rodríguez (GEZ), se produjo un contacto anormal con la pista que ocasionó el colapso del tren de nariz y el impacto de la hélice con el terreno.				

Aeronave		Nº	1	MATRÍCULA	LV-AMI
Tipo	Avión	Marca	Cessna	Modelo	152
Nº Serie	15284406	PMD	0-2250 KG	Daños	De Importancia
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO			Aterrizaje	
Lugar de Salida	AD Morón			Código	SADM
Lugar de Destino	AD Morón			Código	SADM
Duración Vuelo	1.3	Nº Vuelo		MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Instrucción				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	2	0	0	2
Total	2	0	0	2