



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
126898794/21	ACCIDENTE	30/12/2021	11:28

<b>Lugar</b>	Aeródromo Coronel Olmedo							
<b>Provincia</b>	Córdoba							
<b>Coordenadas geográficas</b>	31°	29'	16"	S	64°	08'	31"	W
<b>Elevación / Altitud / FL</b>	1416ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	ARC	2
Durante un vuelo de entrenamiento, en la fase de aterrizaje, la aeronave rebotó en la pista y barrió el tren de nariz.				

<b>Aeronave</b>	Nº	1	<b>MATRÍCULA</b>	LV-S044	
<b>Tipo</b>	Avión	<b>Marca</b>	Aeroprakt	<b>Modelo</b>	A-22LS
<b>Nº Serie</b>	279	<b>PMD</b>	0 - 2250 kg	<b>Daños</b>	De importancia
<b>Propietario</b>	Privado				
<b>Operador</b>	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO			Aterrizaje	
<b>Lugar de Salida</b>	Aeródromo Coronel Olmedo			<b>Código</b>	SACD
<b>Lugar de Destino</b>	Aeródromo Coronel Olmedo			<b>Código</b>	SACD
<b>Duración Vuelo</b>	01:28	<b>Nº Vuelo</b>	1	<b>MET</b>	VMC
<b>Tipo de Operación</b>	Aviación general - Entrenamiento				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
<b>Mortales</b>	0	0	0	0
<b>Graves</b>	0	0	0	0
<b>Leves</b>	0	0	0	0
<b>Ninguna</b>	1	0	0	1
<b>Total</b>	1	0	0	1