ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
59368784/22	ACCIDENTE	11/06/2022	18:40

Lugar	Cafayate							
Provincia	Salta							
Coordenadas geográficas	**26°**	**3'**	**20"**	**S**	**65°**	**56'**	**13"**	**W**
Elevación / Altitud / FL	**5256ft**							

Reseña	**CATEGORÍA DE SUCESO**	**1**	ARC	**2**	

En un vuelo de aviación general, durante la fase de aterrizaje, la aeronave realizó un contacto anormal con la pista, lo que provocó la detención brusca del motor, daños en la hélice, escape y carenado de motor.

Aeronave	**Nº**	**1**	**MATRÍCULA**	LV-MFM	
Tipo	Avión	**Marca**	Aero Boero	**Modelo**	180 RVR
Nº Serie	046	**PMD**	0-2250kg	**Daños**	De importancia
Propietario	**Privado**				
Operador	**Privado**				

Itinerario	**FASE DE VUELO**		Aterrizaje		
Lugar de Salida	Aeródromo Cafayate			**Código**	CAF
Lugar de Destino	Aeródromo Cafayate			**Código**	CAF
Duración Vuelo	00:30	**Nº Vuelo**		**MET**	VMC
Tipo de Operación	Aviación general - Recreación				

Lesiones	**Tripulación**	**Pasajeros**	**Otros**	**Total**
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	0	0	1
Total	1	0	0	1