

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
19229436-24	ACCIDENTE	22/09/22	15:50

Lugar del suceso								
Lugar	Aeródromo Puerta de Avalos							
Provincia	Jujuy							
Coordenadas	24°	18'	52"	S	64°	14'	49"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	SCF-NP	2
Durante un vuelo de prueba de aviación general, en la fase de desaceleración luego del aterrizaje, la rueda de nariz colapsó.				

Aeronave		Nº	1	Matrícula		LV-OIB
Tipo	Avión	Marca	Piper	Modelo	PA-38	
Nº Serie	AR-80A016	PMD	0-2250 kg	Daños	De Importancia	
Propietario	Privado					
Operador	Privado					

Itinerario	Fase de Vuelo			RODAJE	
Lugar de Salida	Aeródromo Puerta de Avalos - Jujuy			Código	PDA
Lugar de Destino	Aeródromo Puerta de Avalos- Jujuy			Código	PDA
Duración Vuelo	00:30	Nº Vuelo		MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Prueba				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	0	0	1
Total	1	0	0	1

Nota: Este informe presenta datos preliminares recopilados por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y está sujeto a posibles modificaciones conforme avance el proceso de investigación.