

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
104988691-22	INTERVENCIÓN	01/10/22	17:15

Lugar del suceso								
Lugar	Aeródromo General Rodríguez							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas	°	'	"	S	°	'	"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	RE	2	SCF-NP
En un vuelo de aviación general de placer, durante el rodaje posterior al aterrizaje la aeronave experimentó una excursión de pista.					

Aeronave	Nº	1	Matrícula	LV-X569	
Tipo	Avión	Marca	NC	Modelo	Gavilán
Nº Serie	001	PMD	0-2250 kg	Daños	De importancia
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	Fase de Vuelo	RODAJE		
Lugar de Salida	Aeródromo General Rodríguez	Código	GEZ	
Lugar de Destino	Aeródromo General Rodríguez	Código	GEZ	
Duración Vuelo	Nº Vuelo	MET	VMC	
Tipo de Operación	Aviación General - Placer			

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	1	0	2
Total	1	1	0	2