



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
120955981/22	INTERVENCIÓN	09/11/2022	16:13

Lugar	Aeropuerto Internacional Mar del Plata							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas geográficas	37°	56'	03"	S	57°	34'	24"	W
Elevación / Altitud / FL	72ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	SCF-NP	2
En un vuelo de aviación general, luego del aterrizaje, durante la fase de rodaje, se produjo el desinflado del neumático del tren de aterrizaje principal del lado izquierdo. La aeronave detuvo su marcha.				

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-ITV
Tipo	Avión	Marca	Cessna	Modelo 182J
Nº Serie	A0035	PMD	0 – 2250kg	Daños Ninguno
Propietario	Privado			
Operador	Privado			

Itinerario	FASE DE VUELO		Rodaje	
Lugar de Salida	Aeropuerto Inter. San Fernando		Código	SADF
Lugar de Destino	Aeropuerto Inter. Mar del Plata		Código	SAZM
Duración Vuelo	01:30	Nº Vuelo	1	MET VMC
Tipo de Operación	Aviación general - Entrenamiento			

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	1	0	2
Total	1	1	0	2