



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
126729449/22	ACCIDENTE	19/11/2022	22:10

Lugar	Inmediaciones Aeródromo Coronel Vidal							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas geográficas	37°	27'	17"	S	57°	45'	31"	W
Elevación / Altitud / FL	ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	CTOL	2
En un vuelo de aviación general de instrucción, la aeronave impactó contra unos cables durante el despegue con posterior impacto contra el terreno.				

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-IKS	
Tipo	Avión	Marca	Cessna	Modelo	150M
Nº Serie	15076082	PMD	0 – 2250kg	Daños	De importancia
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO		Despegue	
Lugar de Salida	Aeródromo Coronel Vidal		Código	VDL
Lugar de Destino	Aeródromo Coronel Vidal		Código	VDL
Duración Vuelo		Nº Vuelo	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación general - Instrucción			

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	0	0	1
Total	1	0	0	1