



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
25829777/23	ACCIDENTE	08/03/2023	14:10

Lugar	Cafayate							
Provincia	Salta							
Coordenadas geográficas	26°	03'	20"	S	65°	56'	13"	W
Elevación / Altitud / FL	5256ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	ARC	2	LOC-G
En un vuelo de aviación general, durante la fase de aterrizaje, la aeronave realizó una excursión de pista, con posterior reingreso a la misma, lo que provocó daños en motor y hélice.					

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-MFM	
Tipo	Avión	Marca	Aero Boero	Modelo	180 RVR
Nº Serie	046	PMD	0 – 2250kg	Daños	De importancia
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO	Aterrizaje			
Lugar de Salida	Cafayate	Código	CAF		
Lugar de Destino	Cafayate	Código	CAF		
Duración Vuelo	00:30	Nº Vuelo		MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General – Recreación				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	0	0	1
Total	1	0	0	1