Ministerio de Transporte
Argentina

JST | SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
48942146/23	ACCIDENTE	28/04/2023	14:25

Lugar	Zona rural - Metan							
Provincia	Salta							
Coordenadas geográficas	**25°**	**31'**	**18"**	**S**	**64°**	**58**	**21"**	**W**
Elevación / Altitud / FL	**2811ft**							

Reseña	**CATEGORÍA DE SUCESO**	**1**	LOC-I	**2**	

Durante un vuelo de prueba, posterior al despegue, la aeronave pierde el control en vuelo precipitándose a tierra.

Aeronave	**Nº**	**1**	**MATRÍCULA**	LV-X676	
Tipo	Avión	**Marca**	Pietenpol	**Modelo**	Aircamper
Nº Serie	001	**PMD**	0 – 2250Kg	**Daños**	Destruida
Propietario	**Privado**				
Operador	**Privado**				

Itinerario	**FASE DE VUELO**		Maniobras		
Lugar de Salida	Aeroclub Metan			**Código**	MTN
Lugar de Destino	Aeroclub Metan			**Código**	MTN
Duración Vuelo	00:10	**Nº Vuelo**		**MET**	VMC
Tipo de Operación	Aviación General – De Prueba				

Lesiones	**Tripulación**	**Pasajeros**	**Otros**	**Total**
Mortales	1	0	0	1
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	0	0	0	0
Total	1	0	0	1