



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
50323535/23	INTERVENCIÓN	03/05/2023	16:00

Lugar	Ruta 6 – General Rodríguez							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas geográficas	34°	44'	28"	S	59°	00'	14"	W
Elevación / Altitud / FL	14ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	SCF-PP	2
Durante un vuelo de aviación general de entrenamiento, en su fase de crucero, el motor de la aeronave comenzó a perder potencia hasta su detención. La tripulación realizó un aterrizaje de emergencia en la ruta. No se produjeron daños				

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-CMN	
Tipo	Avión	Marca	Cessna	Modelo	152
Nº Serie	15280576	PMD	0 – 2250kg	Daños	Ninguno
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO	Crucero			
Lugar de Salida	Aeropuerto Morón	Código	SADM		
Lugar de Destino	Aeropuerto Morón	Código	SADM		
Duración Vuelo	00:45	Nº Vuelo	--	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Entrenamiento				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	2	0	0	2
Total	2	0	0	2