Ministerio de Transporte
Argentina

JST | SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
50911389/23	ACCIDENTE	04/05/2023	19:05

Lugar	Aeródromo Privado – Chacras del Faro							
Provincia	Chubut							
Coordenadas geográficas	**45°**	**46'**	**42"**	**S**	**67°**	**22'**	**25"**	**W**
Elevación / Altitud / FL	**138ft**							

Reseña	**CATEGORÍA DE SUCESO**	**1**	RE	**2**	

En un vuelo de aviación general de entrenamiento, durante la fase de aterrizaje, luego de el toque, la aeronave gira a la izquierda produciendo una excursión de pista.

Aeronave	**Nº**	**1**	**MATRÍCULA**	LV-LDR	
Tipo	Avión	**Marca**	Piper	**Modelo**	PA-28-140
Nº Serie	AR-28-7325375	**PMD**	0 – 2250kg	**Daños**	De importancia
Propietario	**Privado**				
Operador	**Privado**				

Itinerario	**FASE DE VUELO**		Aterrizaje		
Lugar de Salida	Aeródromo Chacras del Faro			**Código**	CDF
Lugar de Destino	Aeródromo Chacras del Faro			**Código**	CDF
Duración Vuelo	00:20	**Nº Vuelo**	--	**MET**	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Entrenamiento				

Lesiones	**Tripulación**	**Pasajeros**	**Otros**	**Total**
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	0	0	1
Total	1	0	0	1