



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
51844797/23	ACCIDENTE	07/05/2023	20:30

Lugar	Aeródromo Pigüe							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas geográficas	37°	36'	22"	S	62°	22'	55"	W
Elevación / Altitud / FL	1024ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	LOC-I	2
En un vuelo de aviación general en la fase de aproximación a la pista 18 durante el viraje de básica a final la aeronave entró en una pérdida de sustentación y colisionó con el terreno. Ambos ocupantes descendieron por sus propios medios.				

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-YHT	
Tipo	Avión	Marca	Piper	Modelo	PA-11
Nº Serie	11-532	PMD	0 – 2250kg	Daños	De importancia
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO	Aproximación		
Lugar de Salida	Aeródromo Pigüe	Código	SAZE	
Lugar de Destino	Aeródromo Pigüe	Código	SAZE	
Duración Vuelo	00:14	Nº Vuelo	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Entrenamiento			

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	1	1	0	2
Ninguna	0	0	0	0
Total	1	1	0	2