



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
90996017	ACCIDENTE	05/08/23	20:10

Lugar	Proximidades Aeródromo de Gral. Rodríguez							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas geográficas	34°	39'	58"	S	59°	02'	32"	W
Elevación / Altitud / FL	85 ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	SCF-NP	2
En un vuelo de aviación general de entrenamiento, posterior al despegue por pista 35, durante la fase inicial de ascenso, el motor experimento una pérdida de potencia. El piloto decide realizar un aterrizaje de emergencia en un campo no preparado. La aeronave capoto.				

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-NRF	
Tipo	Avión	Marca	Luscumbe	Modelo	8-A
Nº Serie	4241	PMD	0-2250 kg	Daños	De Importancia
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO	Ascenso Inicial		
Lugar de Salida	Aeródromo de Gral. Rodríguez	Código	GEZ	
Lugar de Destino	Aeródromo de Gral. Rodríguez	Código	GEZ	
Duración Vuelo	00:10	Nº Vuelo	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General – Entrenamiento			

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	2	0	0	2
Ninguna	0	0	0	0
Total	2	0	0	2



Ministerio de Transporte
Argentina

JST | SEGURIDAD EN
EL TRANSPORTE