

INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
ACCIDENTE	27/09/23	00:00

Lugar del suceso								
Lugar	Aeropuerto Internacional Islas Malvinas - Rosario							
Provincia	Santa Fe							
Coordenadas	32°	54'	13"	S	060°	47'	04"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	ARC	2	SCF-PP
En un vuelo de aviación general de instrucción, durante la fase de aterrizaje, al momento del toque colapsó el tren de nariz.					

Aeronave	Nº	1	Matrícula	LV-ONS	
Tipo	Avión	Marca	Piper	Modelo	PA-38
Nº Serie	AR38-80ª0188	PMD	0-2250 kg	Daños	De Importancia
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	Fase de Vuelo		ATERRIZAJE	
Lugar de Salida	Aeropuerto Internacional Islas Malvinas - Rosario		Código	SAAR
Lugar de Destino	Aeropuerto Internacional Islas Malvinas - Rosario		Código	SAAR
Duración Vuelo	00:30	Nº Vuelo	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Instrucción			

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	2	0	0	2
Total	2	0	0	2

Nota: Este informe presenta datos preliminares recopilados por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y está sujeto a posibles modificaciones conforme avance el proceso de investigación.