



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC	
135569176-23	ACCIDENTE	12/11/23	19:30	

Lugar	Zona rural de Villa Cañas						
Provincia	Santa Fe						
Coordenadas geográficas	33° 57′ 35″ S 61° 37′ 35″ W						
Elevación / Altitud / FL	333 ft						

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	LOC-I	2	
--------	---------------------	---	-------	---	--

En un vuelo en oportunidad de festival aéreo, la aeronave realiza un pasaje a baja altura y posteriormente inicia una maniobra acrobática en la que pierde el control en vuelo e impacta con el terreno.

La aeronave resultó destruida y sus dos ocupantes fallecidos.

Aeronave	Aeronave		1	MATRÍCULA		LV-X468	
Tipo	AVIÓN		Marca	AERO VODOCHODY	Mode	lo	L29
Nº Serie	294856		PMD	2251-5700 kg	Daño	S	Destruida
Propietario	Privado						
Operador	Privado						

Itinerario	FASE DE VUELO MANI			IOBRAS		
Lugar de Salida	Aeroclub Villa Cañas			Código	VCC	
Lugar de Destino	Aeroclub Villa Cañas			Código	VCC	
Duración Vuelo	00:05	00:05 <b>№ Vuelo</b>			MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Demostración					

Lesiones	Tripulación	Pasajeros Otros		Total
Mortales	2	0	0	2
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	0	0	0	0
Total	2	0	0	2